

高山村内通学路対策一覧表

【高山小学校・中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道145号線	戸室バス停付近から中之条方面へ約200mの区間の道路南側の路側	交通量の多い国道において歩道の未整備区間があり、歩行する際困難を要し大変危険である	歩道の未整備区間について至急整備が必要	群馬県

高山村 通学路対策箇所図

「高山村通学路交通安全プログラム」に基づく通学路安全推進会議の合同点検による



交通量の多い国道において歩道の未整備区間があり、歩行する際に困難を要し大変危険である

